



ボーリング柱状図

調査名 新得町保健福祉センター新築工事敷地

事業・工事名 地盤調査

ボーリング No. []

ボーリング名	B-1	調査位置	上川郡新得町	北緯
発注機関	1998年1月13日-1998年1月14日 東経			
調査業者名	(株) 産業コンサルタント 電話(011-737-1111)	主任技師	原田 誠	代理人
孔口標高	179.44m	角	上	方
総掘進長	10.50m	度	下	向

標準層深	柱状	土質	色	相対	記	標準貫入試験	原位置試験	試験採取	掘進
尺	高	厚	度	状	区	分	調	度	度
(m)	(m)	(m)	(m)	調	度	度	度	度	度
1	179.38	0.30	0.30	細砂	黄	砂	細砂	1.00	1-1
2	179.34	0.00	1.10	火山灰	灰	質	火山灰	2.00	2-1
3	179.34	0.00	1.10	火山灰	灰	質	火山灰	2.00	3-1
4	178.18	3.15	4.25	火山灰	灰	質	火山灰	4.00	4-1
5	178.18	3.15	4.25	火山灰	灰	質	火山灰	4.00	5-1
6	178.18	3.15	4.25	火山灰	灰	質	火山灰	4.00	6-1
7	178.18	3.15	4.25	火山灰	灰	質	火山灰	4.00	7-1
8	178.18	3.15	4.25	火山灰	灰	質	火山灰	4.00	8-1
9	178.18	3.15	4.25	火山灰	灰	質	火山灰	4.00	9-1
10	178.18	3.15	4.25	火山灰	灰	質	火山灰	4.00	10-1

ボーリング柱状図

調査名 新得町保健福祉センター新築工事敷地

事業・工事名 地盤調査

ボーリング No. []

ボーリング名	B-2	調査位置	上川郡新得町	北緯
発注機関	1998年1月12日-1998年1月13日 東経			
調査業者名	(株) 産業コンサルタント 電話(011-737-1111)	主任技師	原田 誠	代理人
孔口標高	179.43m	角	上	方
総掘進長	10.50m	度	下	向

標準層深	柱状	土質	色	相対	記	標準貫入試験	原位置試験	試験採取	掘進
尺	高	厚	度	状	区	分	調	度	度
(m)	(m)	(m)	(m)	調	度	度	度	度	度
1	179.38	0.30	0.30	細砂	黄	砂	細砂	1.00	1-1
2	179.34	0.00	1.10	火山灰	灰	質	火山灰	2.00	2-1
3	179.34	0.00	1.10	火山灰	灰	質	火山灰	2.00	3-1
4	178.18	2.70	3.80	火山灰	灰	質	火山灰	3.00	4-1
5	178.18	2.70	3.80	火山灰	灰	質	火山灰	3.00	5-1
6	178.18	2.70	3.80	火山灰	灰	質	火山灰	3.00	6-1
7	178.18	2.70	3.80	火山灰	灰	質	火山灰	3.00	7-1
8	178.18	2.70	3.80	火山灰	灰	質	火山灰	3.00	8-1
9	178.18	2.70	3.80	火山灰	灰	質	火山灰	3.00	9-1
10	178.18	2.70	3.80	火山灰	灰	質	火山灰	3.00	10-1