


### 屈足地区



- ①バンケニコロベツ東 路肩崩壊 **【工事完了】**
- ②新屈足幹線 路肩崩壊
- ③新屈足幹線 排水路崩壊・道路決壊 **【平成29年工事】**
- ④屈足西1号幹線 土砂堆積 **【平成28・29年工事】**
- ⑤屈足31号幹線 土砂堆積 **【工事完了】**
- ⑥屈足1地区 積ブロック崩壊 **【平成29年工事】**
- ⑦屈足第1幹線 土砂堆積
- ⑧屈足28号幹線 土砂埋塞・堆積 取付横断管破損 **【工事完了】**
- ⑨屈足27号支線 土砂堆積
- ⑩屈足26号支線 土砂堆積 **【平成29年工事】**
- ⑪屈足25号支線 土砂堆積
- ⑫屈足西3 土砂堆積
- ⑬新清 土砂堆積 **【工事完了】**
- ⑭屈足かんがい 側溝新設 **【平成29年工事】**
- ⑮屈足東側幹線 土砂堆積 **【平成28・29年工事】**
- ⑯屈足東1幹線 道路横断管改修 **【平成29年工事】**  
土砂堆積 **【平成28・29年工事】**

### トムラウシ地区



①トムラウシ 土砂埋塞 **【平成28・29年工事】**

- ★=道路・林道・河川
- 、○=明きょ排水路
- =観光施設
- ▲=上下水道

### 東新内地区



- ①新内28号東 横断管崩壊
- ②林道ピタラウシ線 路盤洗掘 **【工事完了】**
- ③林道バンケ山線 路盤洗掘

### 広内地区



- ①取水口流失 導水管部分流失 **【平成29年工事】**
- ②新得西7線(広内9号橋) 橋台沈下・道路流失 **【平成29年工事予定】**
- ③バンケシントク線(西4線橋) 橋台沈下・橋台背面流出・導水管 橋梁添架部破保温外装部・可とう管部 **【平成29年工事】**  
橋台沈下
- ④町道新得7号線(西5線橋) 横断管渠崩壊 **【工事完了】**
- ⑤新得6号線 横断管・法面崩壊 **【平成29年工事】**
- ⑥新得西4線 路盤洗掘 **【工事完了】**
- ⑦町道新得西5線 橋梁流失・道路流失 **【平成29・30年工事】**
- ⑧新得6号分線(楠橋) **【平成30年工事】**
- ⑨広内西4号線(代替道路)

### 狩勝・新内地区



- ①狩勝ポッポの道 道路流亡・法面崩壊 **【未着手】**
- ②林道狩勝線 路盤洗掘 **【工事完了】**
- ③淡水魚養殖センター 取水施設土砂埋塞 **【未着手】**
- ④新内屈足線 法面崩壊 **【工事完了】**

### 北新得・福山・上佐幌地区



- ①林道広内線 路盤洗掘
- ②林道狩勝線 路盤洗掘 **【工事完了】**
- ③町道北新得17号線 路盤洗掘
- ④町道北新得16号線 路盤洗掘
- ⑤北新得3号幹線 土砂堆積 **【平成29年工事】**
- ⑥北新得線 排水路崩壊 **【工事完了】**
- ⑦北新得2号幹線 土砂堆積
- ⑧上佐幌第4幹線 連結ブロック崩落
- ⑨普通河川藤越川 矢板護岸工・連節ブロック **【平成29年工事】**
- ⑩藤越線 道路・法面崩壊
- ⑪林道福山第1線 路盤洗掘 **【工事完了】**

### 新得市街地周辺



- ①新得西3線 側溝崩壊 **【工事完了】**
- ②中新得川 河床・護岸背面洗掘 **【工事完了】**
- ③学校通 道路決壊 配水管流失 下水管・マンホール流失 **【平成28年工事】**
- ④宮下通(神社橋) 新得配水管(橋梁添架部保温外装破損・配水管仮設管)、屈足送水管(継手部漏水)、下水圧送管流失 **【平成30年以降工事予定】**  
道路決壊・雨水管損傷・配水管流失・下水管・マンホール流失 **【平成29年工事】**
- ⑤一心通
- ⑥西広通
- ⑦普通河川中新得川 道路決壊 **【工事完了】**
- ⑧末広橋 護岸決壊・道路決壊 **【平成29年工事】**  
橋梁添架管流失

**台風災害復旧状況**  
 台風災害により被災した道路や橋などの被災箇所と復旧状況をお知らせします。  
 (平成29年1月31日現在)

### 佐幌・南新得地区



- ①佐幌4号 V型トラフ損壊 **【平成29年工事】**
- ②佐幌1号線 法面崩壊 **【工事完了】**
- ③上佐幌 土砂堆積
- ④下佐幌1地区 連結ブロック崩落
- ⑤南新得第1幹線 連結ブロック崩落・損壊 **【平成29年工事】**  
土砂埋塞・堆積 **【工事完了】**
- ⑥南新得第2幹線 連結ブロック崩落 **【平成29年工事】**  
土砂埋塞 **【平成28・29年工事】**
- ⑦南新得第4幹線 取り付け道路損壊 **【平成29年工事】**  
取付横断管埋塞 **【工事完了】**